

Tiere der Wehrau

(Beispiele)

WIRBELLOSE

FISCHE

Pflanzen der Wehrau

(Beispiele)

Legende

GEWÄSSER

Zonierung
- (E) Erosionsbereich
- (S) Sedimentationsbereich
- (T) Niederungsbereich

Gewässermorphologie
- (0) verrohrt
- kein Wanderhindernis für Wirbellose
- (1) kanalisiert
- (2) naturfern ausgebaut mit/ohne Uferbefestigung
- (3) Reste naturnaher Strukturen
- (4) nur geringe Eingriffe erkennbar
- (5) kein Eingriff erkennbar

Sohle
- überwiegend steinig
- überwiegend kiesig
- überwiegend sandig
- überwiegend schlammig
- überwiegend lehmig
- Torf
- Kraut
- Totholz

UFER
- Abbrüche
- Röhricht
- Kolk

Befestigung
- Bongossifaschine
- Buschfaschine
- Faschinenreste
- Steine/Geröll
- Mauer

Gehölz
- Einzelbäume
- Gruppengehölze
- Ufergehölz an der MW-Linie
- beschattendes Gehölz

sonstiger Bewuchs
- H Hochstauden
- Hb beschattende Hochstauden

EINLEITUNGEN
- A Abwasser
- R Regenwasser
- D Drainage

STÖRUNGEN
- (V) Viehvertritt
- (S) Bauschutt
- Sohlabsturz mit Höhe [m]
- Anstau

P 1 Probestelle

F 1 Fotostandort mit Nummer

UMGEBUNG

A	Acker
G	Grünland
FG	Feuchtgrünland
B	Brache
ext/f	extensiv/feucht
H	Hochstauden
M	Moor
BT	Biotop
LW	Laubwald
NW	Nadelwald
GT	Garten
R	Randstreifen (ca. m)
	Erosionsrinnen (bei Acker)

PROBESTELLE FAUNA
- naturnah
- weitgehend naturnah
- Reste natürlicher Besiedlung
- erheblich gestört
- extrem gestört
- extrem durch Abwasser gestört

Weitere Erläuterungen im Text

Landschaftsplan der Gemeinde Osterrönfeld

NR.	ART DER ÄNDERUNG	STATION	NAME	DATUM

BETR.: **Ökologische Untersuchung an der Wehrau**

REG.-NR.:

ANLAGE: 1

BLATT: 1

DARSTELLUNG: **Bestand und Bewertung**

MASSTAB: **1 : 5.000**

Diplombiologe Stefan Greuner-Pönicke
Russee-Weg 54 • 24113 Kiel
Tel. 0431/698545 • Fax 0431/69 80 33

BBS

DATUM: 20.4.1995

ZEICHEN: ma, wa

AUFTRAGGEBER:

Bendfeld + Partner
Landschaftsarchitekten BDLA
Dänische Str. 24
24103 Kiel
Tel. 0431/94164 Fax 0431/93688